

RESTRUCTURATION EXTERIEURE D'UNE SURFACE COMMERCIALE A BAYON

Description :

Restructuration extérieure d'une surface commerciale, requalification de la façade principale et extension du parking.

Maître d'ouvrage :

SARL BAYFER

Années :

2015

Coût total des travaux :

305 000,00€ HT

Descriptif de la mission :

Maîtrise d'œuvre de réhabilitation
*Etudes d'avant-projet détaillé -
Pro - Assistance à la passation de
marchés de travaux - Gestion
financière d'exécution des travaux
- DET - AOR*

Surfaces hors œuvre nette :

2625 m²

